

Согласовано:  
Начальник  
управления образования  
администрации Минераловодского  
городского округа

Л.А.Безруких

" 20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая

МБДОУ детский сад №11  
«Золотая рыбка»

В.А.Гринченко

01 февраля 2021 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

### объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  
комбинированного вида № 11 «Золотая рыбка» г. Минеральные Воды

№ 1

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 11 «Золотая рыбка» г. Минеральные Воды

2. Адрес объекта 357212, Российская федерация, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул.Советская.76

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 15333 кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1131.0 кв. м

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта 2013 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не требуется капитального не требуется

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 11 «Золотая рыбка» г. Минеральные Воды (МБДОУ детский сад №11 «Золотая рыбка»)  
(полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

357212, Российская Федерация, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул. Советская.76

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная собственность

1.11.Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Минераловодского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

357200, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 13

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 126 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) \_\_\_\_\_

проезд транспортом: маршрутное такси №2, 3а, 6, 11, 16, 17, 2236  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП- И (О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ- И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ- И (О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП- И (О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(О,К,Г)

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

**с поступлением детей УД доступно частично, избирательно (О,С,Г,У)**

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (сроки) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	
	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2024 гг.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	2021-2024 гг.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030 г.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2021-2024 гг.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	не нуждается

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения 2021-2024 гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В – доступно полностью всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата карта размещена на сайте <https://zolotaya-ribka.stv.prosadiki.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " 01 " февраля 20 21 г.

2. Акта обследования объекта: N акта 1 от " 01 " февраля 20 21 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от " 01 " февраля 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
заведующая  
МБДОУ №11 «Золотая рыбка»  
В.А.Гринченко  
" \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры**  
**МБДОУ детский сад комбинированного вида № 11 «Золотая рыбка»**  
**г. Минеральные Воды)**  
**к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 11 «Золотая рыбка» г. Минеральные Воды

2. Адрес объекта 357212, Российская федерация, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул.Советская.76

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 15333 кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1131.0 кв. м

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта 2013 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не требуется капитального не требуется

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) .

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 11 «Золотая рыбка» г. Минеральные Воды (МБДОУ детский сад № 11 «Золотая рыбка»)  
(полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

357212, Российская Федерация, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул. Советская.76

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная собственность

1.11.Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Минераловодского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

357200, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 126 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) \_\_\_\_\_

проезд транспортом: маршрутное такси №2, 3а, 6, 11, 16, 17, 223б  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <\*> с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	не нуждается

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано \_карта размещена на сайте <https://zolotaya-ribka.stv.prosadiki.ru>

Заведующая МБДОУ  
детский сад №11 «Золотая рыбка»

В.А.Гринченко

тел.6-20-11

УТВЕРЖДАЮ:  
заведующая  
МБДОУ №11 «Золотая рыбка»  
В.А.Гринченко  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения**  
**детский сад № 11 «Золотая рыбка» г. Минеральные Воды**  
**к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_**

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации  
Минераловодский муниципальный городской округ

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 11 «Золотая рыбка» г. Минеральные Воды

2. Адрес объекта 357212, Российская федерация, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул.Советская.76

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 15333 кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1131.0 кв. м

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта 2013 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не требуется капитального не требуется

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) \_\_\_\_\_

проезд транспортом: маршрутное такси № 2, 3а, 6, 11, 16, 17, 223б

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	№4,5 лист 1	1,2,3,4,7,55
2	Вход (входы) в здание	ДП- И (О,С,Г,У)	№6-10 лист 1	5,29,34,56
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ- И (О,Г,У)	№№1,2,9,10,11,14,19,33,49, лист 2 №№50,65 лист 3	9,10,12,14,15,31,41
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ- И (О,Г,У)	№№4,6,12,15,46, 47 лист 2; №№52,54,61,62,70,71 лист 3	13,18
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП- И (О,С,Г,У)	№№5,16,22,43 лист 2; №№53,59,67 лист3	19,20,30
276	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	№2,9 лист 2 №50,58,66 лист 3	21,22,31,41,43,44,52
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(О,К,Г)	№2,3 лист 1	23,24,25,58

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

**с поступлением детей УД доступно частично, избирательно (О,С,Г,У)**

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	не нуждается

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое \_\_\_\_\_  
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации карта размещена на сайте <https://zolotava-ribka.stv.prosadiki.ru>

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>7</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>5</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>9</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>5</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>5</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 33 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 15 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель  
рабочей группы \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы  
зам. зав. по АХР Супрунова Л.В.  
(должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (подпись)  
\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

пом.воспитателя Амансаева Ф.К.  
(должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (подпись)

представители организации, расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (подпись)  
\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (подпись)

Управленческое решение согласовано " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Двухэтажное нежилое здание **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 11 «Золотая рыбка» г. Минеральные Воды 357212, Российская федерация, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул.Советская.76**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	№№2,3 лист 1	23,24,58	отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	С	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	работы в порядке текущего ремонта
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№№11-13 лист 1	25,26,27,37,58	замечаний нет			
1.3	Лестница (наружная)	есть	№6,7,8 лист 1	6,25,33,34,57	замечаний нет			
1.4	Пандус (наружный)	есть	№6,8 лист 1	8,25,28,29,56,57	замечаний нет			
1.5	Автостоянка и парковка	есть	№1 лист 1	35	замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне				замечаний нет			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ДУ	№№2,3 лист 1	23,24,58	Индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **территория, прилегающая к зданию, доступна условно**

I. Результаты обследования:

2. Входы (входов) в здание

**Двухэтажное нежилое здание муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 11 «Золотая рыбка» г. Минеральные Воды**  
наименование объекта, адрес  
**357212, Российская федерация, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская.76**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	№6 лист 1	6,33,34,57				
2.2	Пандус (наружный)	есть	№№6,8 лист 1	8,25,28,29,57				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№6 лист 1	5,6,33,36	соответствует нормам	все		
2.4	Дверь (входная)	есть	№6,7,8,9 лист 1	11,38,39	соответствует нормам	все		
2.5	Тамбур	есть	№6,7 лист 1	5,6,39	соответствует нормам	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				соответствует нормам	все		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (выход) в здание	ДУ	№6 лист 1	5,6,33	

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **вход в здание доступен инвалидам (О,С,Г,У)**

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**Двухэтажное нежилое здание муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №11 «Золотая рыбка» г. Минеральные Воды**  
наименование объекта, адрес  
**357212, Российская федерация, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская.76**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№№2,9 лист 2 №№50,65 лист 3	31,40, 41,44, 45,46, 52	отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С	установить информационные таблички о препятствиях	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№2 лист 2 № 50 лист 3	9,12, 41	отсутствуют контрастные цветочные полосы на первой и последней ступени марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об оказании перил	О, К, С	нанести контрастные цветочные полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил	текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	№№2, 11,14, лист 2	11,14, 15,38, 39,47	соответствует нормам СНиП	все		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№№2,4, 11,14, 19,31, 49, лист 2; №№52, 61,64, 70 лист3	10,14, 15,16, 17,31, 42,48, 49,50, 51,54, 59				
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С	установить информационные таблички о препятствиях	текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)	№№2,4,11, 14,19,31,49, лист 2; №№52,61,64, 70 лист 3	10,14,15,16, 17,31,42,48, 49,50,51,54, 59	индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **путь движения внутри здания доступен частично избирательно (О,С,Г,У)**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**Двухэтажное нежилое здание муниципальное бюджетное дошкольное образовательное**

наименование объекта, адрес

**учреждение детский сад комбинированного вида № 11 «Золотая рыбка» г. Минеральные Воды**

**357212, Российская федерация, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская.76**

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	№ 64 лист 3	32, 53	замечаний нет			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О, С, Г, У)	№ 64 лист 3	32,53	

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **зоны целевого назначения здания доступны частично избирательно (О,С,Г,У)**

I. Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда		нет		

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: нет

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения		нет		

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: нет

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**Двухэтажное нежилое здание муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 11 «Золотая рыбка» г. Минеральные Воды**  
наименование объекта, адрес  
**357212, Российская федерация, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская.76**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№43 лист 2	19	отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного и т.п.	К, С, О, Г		
5.2	Душевая/ванная комната	есть	№43 лист 2	20	отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного и т.п.	К, С, О, Г		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О,С,Г,У)	№43 лист 2	19,20	Индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **санитарно-гигиенические помещения для инвалидов доступны частично избирательно (О,С,Г,У)**

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**Двухэтажное нежилое здание муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 11 «Золотая рыбка» г. Минеральные Воды**  
наименование объекта, адрес  
**357212, Российская федерация, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская.76**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	есть/нет	№ на плане
6.1	Визуальные средства	отсутствуют					Индивидуальное решение с ТСП	
6.2	Акустические средства	нет					Индивидуальное решение с ТСП	
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствие средств	все	Индивидуальное решение с ТСП (тактильные средства)	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ - В	нет	нет	Индивидуальное решение с ТСП

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **система информации (визуальные средства) не объекте доступна частично всем**